



Бюллетень технического обслуживания

Кузов

BO-0066T-0615

Тема:

Отслаивание хромированной отделки от молдинга переднего бампера

Модели:

RAV4

Коды моделей:

ALA40; ALA41; ALA49; ASA42; ASA44; ZSA42; ZSA44

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут указывать на отслаивание или набухание хромированной отделки молдинга переднего бампера (см. рис.).



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

В качестве контрмеры поставщик внес изменения в процесс травления: был изменен контрольный диапазон серной кислоты, хромовой кислоты и температуры травящего раствора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
RAV4	Shokki/Takaoka	Н/П	1.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
Н/П	52711-42040	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	1

Номер детали остался без изменений.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Заменить новой деталью в соответствии с инструкциями в руководстве по ремонту.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
520011	НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА СО СПОЙЛЕРОМ	1,3	52711-42040	67,68	13,15

Примечание:

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев ССР (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.