




Блок-схема общей диагностики системы Touch 2 с функцией Go 1/2




- Функция Touch 2
 - Функция GO UNIT
 - Только функция блока GO+
 - Общая функция
- Конец проверки

ВКЛЮЧИТЬ DTC CODES В AROF


Редакция	v1.0.0	Fujitsu Ten	11.12.2013
	v1.0.1	Fujitsu Ten	19.02.2014
	v1.0.2	Fujitsu Ten	25.03.2014
	v1.0.3	Panasonic	01.04.2014
	v1.0.4	Fujitsu Ten	05.05.2014
	v1.0.5	Fujitsu Ten	06.06.2014

Убедитесь, что носитель (USB, IPOD, MP3, WMA, BT-телефон, BTA-устройство), используемый при диагностике, соответствует характеристикам системы

Схема общей диагностики системы Touch 2 с функцией Go 2/2



- Функция Touch 2
- Функция GO UNIT
- Только функция блока GO+
- Общая функция



ВКЛЮЧИТЬ DTC CODES В AROF

Редакция	v1.0.0	Fujitsu Ten	11.12.2013
	v1.0.1	Fujitsu Ten	19.02.2014
	v1.0.2	Fujitsu Ten	25.03.2014
	v1.0.3	Panasonic	01.04.2014
	v1.0.4	Fujitsu Ten	05.05.2014
	v1.0.5	Fujitsu Ten	06.06.2014

Схема общей диагностики системы Touch 2 с функцией Go BLUETOOTH

1 Внимание:

- Отключите Touch 2 от питания, **вынув соответствующий предохранитель**, не отключая аккумулятор
- MirrorLink с GO UNIT: установите новейшее бесплатное программное обеспечение GO версии 4.3.0
- Следующие настройки можно удалить, отключив TOUCH 2/ GO UNIT от источника питания: настройки FM и AM, эквалайзера, USB и места возобновления iPod


Телефон должен поддерживать профиль MAP. Даже при наличии профиля MAP, возможность получения и отправки текстовых сообщений зависит от телефона. Иногда поддерживается только прием.

Услуги передачи данных входят в пакет услуг TOYOTA T&G. Для предоставления услуг TOYOTA T&G необходимо следующее:


- Клиенты должны создать на веб-портале T&G (my.Toyota.eu) учетную запись
- с именем пользователя и паролем
- Телефон BT клиента нужно синхронизировать с системой T&G
- При синхронизации телефона BT с системой T&G нужно включить поддержку Интернет, музыки и телефона.
- Клиент выбрал правильного поставщика услуг.
- Имя пользователя и пароль клиента необходимо ввести в систему автомобиля ТЕЛЕФОН КЛИЕНТА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к Интернет (Google Search)

Перекрестная проверка: Данная операция может быть выполнена в начале диагностики.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



- Функция Touch 2
- Функция GO UNIT
- Только функция блока GO+
- Общая функция




ВКЛЮЧИТЬ DTC CODES В AROF

Редакция	v1.0.0	Fujitsu Ten	11.12.2013
	v1.0.1	Fujitsu Ten	19.02.2014
	v1.0.2	Fujitsu Ten	25.03.2014
	v1.0.3	Panasonic	01.04.2014
	v1.0.4	Fujitsu Ten	05.05.2014
	v1.0.5	Fujitsu Ten	06.06.2014

Убедитесь, что носитель (USB, IPOD, MP3, WMA, BT-телефон, BTA-устройство), используемый при диагностике, соответствует характеристикам системы

Блок-схема общей диагностики системы Touch 2 с функцией Go:

ЭКРАН



- Функция Touch 2
- Функция GO UNIT
- Только функция блока GO+
- Общая функция



ВКЛЮЧИТЬ DTC CODES В AROF





Редакция	v1.0.0	Fujitsu Ten	11.12.2013
	v1.0.1	Fujitsu Ten	19.02.2014
	v1.0.2	Fujitsu Ten	25.03.2014
	v1.0.3	Panasonic	01.04.2014
	v1.0.4	Fujitsu Ten	05.05.2014
	v1.0.5	Fujitsu Ten	06.06.2014

Убедитесь, что носитель (USB, IPOD, MP3, WMA, BT-телефон, BTA-устройство), используемый при диагностике, соответствует характеристикам системы

Блок-схема общей диагностики системы Touch 2 с функцией Go: DAB и FMLINK

1 Внимание:

- Отключите Touch 2 от питания, **вынув соответствующий предохранитель**, не отключая аккумулятор
- MirrorLink с GO UNIT: установите новейшее бесплатное программное обеспечение GO версии **4.3.0**
- Следующие настройки можно удалить, отключив TOUCH 2/ GO UNIT от источника питания: настройки FM и AM, эквалайзера, USB и места возобновления iPod



ПРОВЕРКА DTC CODES: SERVICE MENU → FAILURE DIAGNOSIS → SYSTEM CHECK ИЛИ СЧИТЫВАНИЕ С IT2/IT3/GTS

DTC CODE ЕСТЬ: CM. REPAIR MANUAL (DTC DIAGNOSTIC CHARTS).
 НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНА. НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНА. НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

TOUCH 2 ТРЕБУЕТ РЕМОНТА 86140-XXXXX

- Функция Touch 2
- Функция GO UNIT
- Только функция блока GO+
- Общая функция



ВКЛЮЧИТЬ DTC CODES В AROF

Редакция	v1.0.0	Fujitsu Ten	11.12.2013
	v1.0.1	Fujitsu Ten	19.02.2014
	v1.0.2	Fujitsu Ten	25.03.2014
	v1.0.3	Panasonic	01.04.2014
	v1.0.4	Fujitsu Ten	05.05.2014
	v1.0.5	Fujitsu Ten	06.06.2014

Убедитесь, что носитель (USB, iPod, MP3, WMA, BT-телефон, BTA-устройство), используемый при диагностике, соответствует характеристикам системы